



Spolufinancováno
z programu Evropské unie
Erasmus+



Erasmus+

MODUL Q

Svařovací stroje pro svařování odporem

Parametry odporového svařování



Parametry odporového svařování

- ▶ Pro vznik svaru při odporovém svařování je zapotřebí teplo a tlak. Parametry při odporovém svařování jsou:
 - ▶ Svařovací proud
 - ▶ Svařovací čas
 - ▶ Svařovací tlak
- ▶ Při svařování odporem je možné používat buď měkký svařovací režim, což je použití proudu malé intenzity a dlouhého svařovacího času.
- ▶ Nebo se může použít tvrdý svařovací režim, což je naopak velká intenzita proudu a krátký svařovací čas.