



Spolufinancováno  
z programu Evropské unie  
Erasmus+



Erasmus+

# MODUL R

## Bezpečnost práce při odporovém svařování

Nebezpečí popálením



## Ochrana před popálením

- ▶ Je nutné zkontrolovat před zahájením pracoviště, preventivně odstranit všechny hořlavé látky.
- ▶ Toto je důležité z důvodu zabránění požáru či výbuchu.
- ▶ Před popálením se svářeč chrání osobními ochrannými pomůckami, jako jsou kožená zástěra, kožené rukavice, předepsaný pracovní oděv, předepsaná pracovní obuv, popř. čepice.
- ▶ Oči si pracovník chrání brýlemi či štítem z plexiskla.