



Mit finanzieller Unterstützung
durch das EU-Programm
Erasmus+



MODUL Q

Arbeitssicherheit beim Widerstandsschweißen

Wärme wird durch Strahlung freigesetzt



Wärme wird durch Strahlung freigesetzt

- Gegen Hitze schützt sich der Schweißer mit persönlicher Schutzausrüstung.
- Der Arbeitnehmer sichert Arbeitsplätze mit Schirmen, Abdeckungen und Vorhängen, um eine Gefährdung für sich selbst oder andere Arbeiter beim Sprühen der Funken oder geschmolzenem Metall zu vermeiden.