



## Plate – program CAM

1. Open SolidCAM project - New (Milling)





2. Create a project and select units of measurement
3. Identify important project dates




4. Location of the Zero Point


## 5. Semi-finished product additions

 **Polotovary** 


✓ ✗

**Jméno:**  


Definováno pomocí





Vysoká přesnost  
(polygonizace)

**Režim** 

Vzhledem k modelu  
 Absolutní souřadnice  
 Velikost polotovaru


**Výběr** 

 Solid 1


**Zvětšit kvádr o rozměr:** 

X+ :	<input type="text" value="0"/>
X- :	<input type="text" value="0"/>
Y+ :	<input type="text" value="0"/>
Y- :	<input type="text" value="0"/>
Z+ :	<input type="text" value="0"/>
Z- :	<input type="text" value="0"/>


6. Select the 1st operation (POCKETING) - New shape geometry
7. Select the geometry of the tool movement (through the "loop")
8. Determine the tool (type and its cutting conditions)




Výběr nástroje pro operaci




Výběr nástroje pro operaci







## 9. Determine planes (upper Z plane and pocket depth)




## 10. Motion technology



## 11. Raid and departure of the tool



12. Saving and recalculating the operation (1) and testing of machine simulation (2)



13. 3D simulation - video preview

14. Recalculation of all operations and program generation



15. Save - The part is done