Mit finanzieller Unterstützung
durch das EU-Programm
Erasmus+

MODUL Q
Arbeitssicherheit beim Widerstandsschweißen

Verbrennungsgefahr

Verbrennungsgefahr

- Vor dem Start des Arbeitsplatzes ist eine Überprüfung erforderlich, um zu verhindern, dass brennbare Substanzen entflammt werden.
- Dies ist wichtig, um ein Feuer oder eine Explosion zu vermeiden.
- Vor Verbrennungen schützt sich der Schweißer mit persönlicher Schutzausrüstung wie Lederschürze, Lederhandschuhen, vorgeschriebener Arbeitskleidung, vorgeschriebenen Arbeitsschuhen, Kappen.
- Die Augen werden durch eine Brille oder einen Plexiglasschirm geschützt.