



Spolufinancované z
programu Európskej únie
Erasmus+



Erasmus+

MODUL Q

Zváracie stroje pre zváranie odporom

Parametre odporového zvárania



Parametre odporového zvárania

- ▶ Pre vznik zvaru pri odporovom zváraní je potrebné teplo a tlak. Parametre pri odporovom zváraní sú:
 - ▶ zvárací prúd
 - ▶ zvárací čas
 - ▶ zvárací tlak
- ▶ Pri zváraní odporom je možné používať buď mäkký zvárací režim, čo je použitie prúdu malých intenzít a dlhého zváracieho času.
- ▶ Alebo sa môže použiť tvrdý zvárací režim, čo je naopak veľká intenzita prúdu a krátky zvárací čas.