



Spolufinancované z  
programu Európskej únie  
Erasmus+



Erasmus+

# MODUL R

## Bezpečnosť práce pri odporovom zváraní

Nebezpečenstvo popálením



## Ochrana pred popálením

- ▶ Je nutné skontrolovať pred začatím pracoviská, preventívne odstrániť všetky horľavé látky.
- ▶ Toto je dôležité z dôvodu zabránenia požiaru či výbuchu.
- ▶ Pred popálením sa zväčša chráni osobnými ochrannými pomôckami, ako sú kožená zástera, kožené rukavice, predpísaný pracovný odev, predpísaná pracovná obuv, popr. čiapky.
- ▶ Oči si pracovník chráni okuliarmi či štítom z plexiskla.